
LPガスボンベからのガス漏れにご注意ください!!

令和2年9月4日、嶺北地方を震源とする地震発生以降、当組合管内においてLPガスボンベ、ガス配管及び調整器等屋外のLPガス供給設備からのガス漏れ事案が発生しています。地震との因果関係については不明ですが、LPガスボンベからのガス漏れが発生した場合には、以下の点に注意していただきますようお願いいたします。

- 室内にガスが充満しないよう扉や窓を開けてガスを逃がしてください。
※プロパンガスは空気より重く、足元に溜まるため、足元の換気に留意してください。
- ガスが充満している場合には換気扇等の電化製品のスイッチは入れないでください。
※電流が流れた瞬間のショートをきっかけに火花が出でガスに引火する危険性があります。
- ガスの漏出を最小限度にとどめるために屋内ガス器具の器具栓及び元栓を締めてください。また、屋外のガスボンベのバルブを締めてください。
※ガス漏れの時だけに限らず、地震が起きた後には必ず実施してください。
- ガスの販売店に連絡し対応してもらおうようにしてください。
※ガスの販売店の緊急連絡先は平時に控えておき、もしものときにすぐ連絡できるようにしてください。

